

시험 성적서

TEST REPORT

[주] 혜성환경 대표이사 : 장공례, 기술책임자 : 정보민

경기도 안양시 동안구 귀인로 79번길 35 (호계동)

TEL : (031)473-3413~5 FAX : (031)472-2996

국가공인 먹는물 수질검사기관 36호

접수번호	PW2606-2132~PW2606-2201	접수일자	2026.06.09
시료명	정수기	시험항목	정수기 수질기준 2항목
의뢰업체명	한국외국어대학교부설고등학교	검사목적/시험구분	정기검사 / 신규
시료채취일시	2026.06.09	시료채취방법	직접채수
시료채취주소	경기도 용인시 처인구 모현읍 외대로54번길 50 (왕산리, 용인한국외대학교부설고등학교)		

《 시험 결과 》

NO	접수번호	채수장소	총대장균군 (불검출/100 mL)	탁도 (0.5 NTU 이하)	판정
1	PW2606-2132	C홀 1층 기획연구부	불검출	0.18	적합
2	PW2606-2133	C홀 1층 복도(우)	불검출	0.23	적합
3	PW2606-2134	C홀 1층 복도(좌)	불검출	0.24	적합
4	PW2606-2135	C홀 2층 1학년교무실	불검출	0.28	적합
5	PW2606-2136	C홀 2층 복도(우)	불검출	0.20	적합
6	PW2606-2137	C홀 2층 복도(좌)	불검출	0.24	적합
7	PW2606-2138	C홀 3층 2학년 교무실	불검출	0.39	적합
8	PW2606-2139	C홀 3층 미화실	불검출	0.29	적합
9	PW2606-2140	C홀 3층 미화실 복도	불검출	0.26	적합
10	PW2606-2141	C홀 3층 복도(우)	불검출	0.24	적합
11	PW2606-2142	C홀 3층 복도(좌)	불검출	0.24	적합
12	PW2606-2143	C홀 4층 교육정보실	불검출	0.25	적합
13	PW2606-2144	C홀 4층 보건실	불검출	0.23	적합
14	PW2606-2145	C홀 4층 복도(우)	불검출	0.25	적합
15	PW2606-2146	C홀 4층 복도(좌)	불검출	0.26	적합
16	PW2606-2147	C홀 4층 상담실	불검출	0.27	적합
17	PW2606-2148	D홀 1층 체육관	불검출	0.26	적합
18	PW2606-2149	D홀 4층 3학년 회의실	불검출	0.28	적합
19	PW2606-2150	D홀 5층 열람실 복도	불검출	0.24	적합
20	PW2606-2151	L홀 1층 요가실 앞	불검출	0.28	적합
21	PW2606-2152	P홀 지하1층 기계실	불검출	0.29	적합
22	PW2606-2153	P홀 1층 교무실	불검출	0.29	적합
23	PW2606-2154	P홀 1층 행정실	불검출	0.28	적합
24	PW2606-2155	P홀 2층 시설관리실	불검출	0.23	적합
25	PW2606-2156	P홀 2층 인성창의부	불검출	0.23	적합

* 불검출 : 정량한계 미만임.

2026년 06월 11일



(주) 혜성환경



☞ **비고** 1. 이 성적서는 신청자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

시험 성적서

TEST REPORT

[주] 혜성환경 대표이사 : 장공례, 기술책임자 : 정보민

경기도 안양시 동안구 귀인로 79번길 35 (호계동)

TEL : (031)473-3413~5 FAX : (031)472-2996

국가공인 먹는물 수질검사기관 36호

접수번호	PW2606-2132~PW2606-2201	접수일자	2026.06.09
시료명	정수기	시험항목	정수기 수질기준 2항목
의뢰업체명	한국외국어대학교부설고등학교	검사목적/시험구분	정기검사 / 신규
시료채취일시	2026.06.09	시료채취방법	직접채수
시료채취주소	경기도 용인시 처인구 모현읍 외대로54번길 50 (왕산리, 용인한국외대학교부설고등학교)		

《 시험 결과 》

NO	접수번호	채수장소	총대장균군 (불검출/100 mL)	탁도 (0.5 NTU 이하)	판정
26	PW2606-2157	P홀 2층 입학홍보부	불검출	0.23	적합
27	PW2606-2158	P홀 3층 국제반	불검출	0.24	적합
28	PW2606-2159	P홀 3층 복도	불검출	0.29	적합
29	PW2606-2160	P홀 4층 복도	불검출	0.23	적합
30	PW2606-2161	P홀 4층 시간강사대기실	불검출	0.25	적합
31	PW2606-2162	V홀 1층 급식실1	불검출	0.26	적합
32	PW2606-2163	V홀 1층 급식실2	불검출	0.28	적합
33	PW2606-2164	V홀 1층 급식실3	불검출	0.25	적합
34	PW2606-2165	V홀 1층 급식실4	불검출	0.32	적합
35	PW2606-2166	V홀 2층 도서실 앞	불검출	0.24	적합
36	PW2606-2167	V홀 3층 복도	불검출	0.25	적합
37	PW2606-2168	V홀 4층 3학년 교무실	불검출	0.26	적합
38	PW2606-2169	V홀 4층 복도	불검출	0.23	적합
39	PW2606-2170	V홀 5층 복도	불검출	0.29	적합
40	PW2606-2171	기숙사A동 1층 복도 East(산쪽방향)	불검출	0.25	적합
41	PW2606-2172	기숙사A동 1층 복도 West(운동장방향)	불검출	0.27	적합
42	PW2606-2173	기숙사A동 1층 사무실	불검출	0.24	적합
43	PW2606-2174	기숙사A동 2층 복도 East	불검출	0.23	적합
44	PW2606-2175	기숙사A동 2층 복도 West	불검출	0.25	적합
45	PW2606-2176	기숙사A동 3층 복도 East	불검출	0.24	적합
46	PW2606-2177	기숙사A동 3층 복도 West	불검출	0.24	적합
47	PW2606-2178	기숙사A동 4층 복도 East	불검출	0.23	적합
48	PW2606-2179	기숙사A동 4층 복도 West	불검출	0.27	적합
49	PW2606-2180	기숙사A동 5층 복도 East	불검출	0.24	적합
50	PW2606-2181	기숙사A동 5층 복도 West	불검출	0.23	적합

* 불검출 : 정량한계 미만임.

2026년 06월 11일

 (주) 혜 성 환 경



비고 1. 이 성적서는 신청자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

시험 성적서

TEST REPORT

[주] 혜성환경 대표이사 : 장공례, 기술책임자 : 정보민
 경기도 안양시 동안구 귀인로 79번길 35 (호계동)
 TEL : (031)473-3413~5 FAX : (031)472-2996

국가공인 먹는물 수질검사기관 36호


접수번호	PW2606-2132~PW2606-2201	접수일자	2026.06.09
시료명	정수기	시험항목	정수기 수질기준 2항목
의뢰업체명	한국외국어대학교부설고등학교	검사목적/시험구분	정기검사 / 신규
시료채취일시	2026.06.09	시료채취방법	직접채수
시료채취주소	경기도 용인시 처인구 모현읍 외대로54번길 50 (왕산리, 용인한국외대학교부설고등학교)		

《 시험 결과 》

NO	접수번호	채수장소	총대장균군 (불검출/100 mL)	탁도 (0.5 NTU 이하)	판정
51	PW2606-2182	기숙사A동 6층 복도 East	불검출	0.30	적합
52	PW2606-2183	기숙사A동 6층 복도 West	불검출	0.46	적합
53	PW2606-2184	기숙사A동 7층 복도 East	불검출	0.32	적합
54	PW2606-2185	기숙사A동 7층 복도 West	불검출	0.23	적합
55	PW2606-2186	기숙사A동 8층 복도 East	불검출	0.25	적합
56	PW2606-2187	기숙사A동 8층 복도 West	불검출	0.24	적합
57	PW2606-2188	기숙사A동 9층 복도 East	불검출	0.24	적합
58	PW2606-2189	기숙사B동 지하1층 헬스장 복도	불검출	0.24	적합
59	PW2606-2190	기숙사B동 1층 복도 East	불검출	0.22	적합
60	PW2606-2191	기숙사B동 1층 복도 West	불검출	0.24	적합
61	PW2606-2192	기숙사B동 2층 복도 East	불검출	0.25	적합
62	PW2606-2193	기숙사B동 2층 복도 West	불검출	0.25	적합
63	PW2606-2194	기숙사B동 3층 복도 East	불검출	0.21	적합
64	PW2606-2195	기숙사B동 3층 복도 West	불검출	0.24	적합
65	PW2606-2196	기숙사B동 4층 복도 East	불검출	0.24	적합
66	PW2606-2197	기숙사B동 4층 복도 West	불검출	0.28	적합
67	PW2606-2198	기숙사B동 5층 복도 East	불검출	0.28	적합
68	PW2606-2199	기숙사B동 5층 복도 West	불검출	0.24	적합
69	PW2606-2200	기숙사B동 6층 복도 East	불검출	0.24	적합
70	PW2606-2201	정문상황실	불검출	0.27	적합

* 불검출 : 정량한계 미만임.

2026년 06월 11일

 (주) 혜 성 환 경



비고 1. 이 성적서는 신청자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.